

ŽACÍ HLAVY[Ⓞ]

Obj. č.	Žací struny - průměr [Ⓞ] (mm)	Doporučené doplňované množství (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS III, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 260, FS 261	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM	
ŽACÍ HLAVA TRIMCUT																									
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	●	●	●	
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA AUTOCUT																									
CÍVKA SE STRUNOU pro AutoCut 2-2	4008 710 4300	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÍVKA SE STRUNOU pro AutoCut 2-2	4008 710 4301	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÍVKA SE STRUNOU für Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŽACÍ HLAVA SUPERCUT																									
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□⊗	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□⊗	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŽACÍ HLAVA POLY-CUT																									
POLY-CUT 2-2 [Ⓞ]	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLY-CUT 3-2 [Ⓞ]	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLY-CUT 6-2 [Ⓞ]	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-
POLY-CUT 28-2 [Ⓞ] NOVINKA	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-
POLY-CUT 48-2 [Ⓞ] NOVINKA	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŽACÍ HLAVA DUROCUT																									
DUROCUT 5-2 [Ⓞ]	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-
DUROCUT 20-2 [Ⓞ]	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
DUROCUT 40-4 [Ⓞ]	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Doporučeno
○ Lze kombinovat
- Nepovolená kombinace

Ⓞ Povoleno pouze s chráničem
Ⓜ Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
Ⓝ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou
Ⓞ Včetně 6 kousků struny L

Ⓞ Včetně 12 kousků struny XL
Ⓞ Včetně 12 kousků struny XXL

○ Kulatá žací struna
□ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

⊗ Kulatá a tichá žací struna
□ Žací struna čtyřhranná